

PHOTOS AVARIES SUR MACONNERIES



Tympan côté gauche



Tympan côté droit (voûtes 1 à 5)



Tympan côté droit (voûtes 4 à 7)



Tympan côté gauche (voûtes 1 à 3)



Tympan côté gauche (voûtes 4 à 7)



Tympan côté gauche (voûtes 1 et 2)

*Tympan côté gauche
(voûte 2)*



*Tympan côté gauche
(voûtes 3 à 5)*

*Tympan côté
gauche (voûtes 7)*



*Tympan côté droit
(voûte 7)*



Voûte 1 côté gauche : 6 moellons éclatés sur bandeau



Pile 1 côté Villefranche : enfouie dans talus



Pile 1 côté Tarare : partiellement enfouie dans talus




Voûte 2 côté Tarare : Pierres de taille sur cordons sous naissance et moellons éclatées



Pile 2 côté Villefranche



Pile 2 côté Tarare



Voûte 3 côté Villefranche : Pierres de taille sur cordons sous naissance et moellons éclatées



Pile 3 côté Tarare : Cordon sous naissance et moellons éclatés ainsi que joints dégarnis



Pile 3 côté gauche : joints dégarnis



Pile 4 côté Vil : joints dégarnis et moellons éclatés



Voûte 4 côté Tarare : Pierres de taille sur cordons sous naissance éclatées



Pile 5 côté Tarare : Pierres de taille du cordon sous naissance et moellons éclatés



Voûte 7 côté Villefranche : Pierres de taille du cordon sous naissance et moellons éclatés



Culée côté Tarare




Voûte 7 : bandeau côté gauche



Voûte 7 : bandeau côté droit



Extrémité du tympan côté gauche Tarare : fracture verticale dans joints



Tympan côté gauche au droit de la pile 1 : joints dégarnis

PHOTOS DESSUS DU VIADUC



Partie du viaduc côté Villefranche



Partie du viaduc côté Tarare



Extrémité du viaduc côté Villefranche



Partie du viaduc côté Tarare



Extrémité du viaduc côté gauche Villefranche : garde-corps à créer



Extrémité du viaduc côté droit Villefranche : garde-corps à créer



Extrémité du viaduc côté gauche Tarare : garde-corps à créer



Niche dans garde-corps



Dalle de couronnement au droit de niche éclatée



Pierres de couronnement éclatées